

苏州富美实植物保护剂有限公司

安全评价报告

主要负责人：王剑波

经 办 人：顾犇

联系电话：18626196272

(被评价单位公章)

二〇一九年五月二十六日

Kexin

文件号: QMSKX—C08/XZPJ

编 号: 190306

秘 级: 秘密

苏州富美实植物保护剂有限公司

安全评价报告

评价机构名称: 苏州科信安全评价有限公司
Suzhou Kexin Safety Evaluation Co., Ltd

资质证书编号: APJ-[苏]-322

法定代表人: 施剑波


技术负责人: 施剑波

评价负责人: 季秀玲

(评价机构盖章)

二〇一九年五月二十六日





业务范围

安全评价机构 资质证书

石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业。*****



(副本)

机构名称: 苏州科信安全评价有限公司

资质等级: 乙级

评价区域: 江苏省范围内

证书编号: APV-(苏)-322

首次发证: 2005 年 07 月 08 日

有效期至: 2020 年 06 月 30 日

本资质仅限	苏州富安公司
作	替换证
使用,	
复印无效, 项目编号:	
苏州科信安全评价有限公司	



二〇一〇

年度 考核 记录	年度 考核 记录
----------------	----------------

颁发资质证书后的第二年起, 每年须进行年度考核, 无考核记录则资质证书失效。

遵守法律法规 诚信公正评价
服务安全生产 承担法律责任

苏州富美实植物保护剂有限公司
危险化学品经营许可证换证安全评价报告
评 价 人 员

项目	姓名	资格证书编号	专业特长	职称	签名
项目组长	季秀玲	1600000000300625	化工工艺	工程师	季秀玲
项目副组长	吴苏民	1500000000200606	安 全	高级工程师	吴苏民
项目组人员	季秀玲	1600000000300625	化工工艺	工程师	季秀玲
	陈剑英	1100000000300820	机 械	工程师	陈剑英
	吴 洪	0800000000303946	仪表自动化	高级工程师	吴 洪
	吴苏民	1500000000200606	安 全	高级工程师	吴苏民
	张晓庆	1100000000200585	土木工程	高级工程师	张晓庆
	陈慧娜	1100000000300534	电 气	工程师	陈慧娜
报告编制人	季秀玲	1600000000300625	化工工艺	工程师	季秀玲
	吴苏民	1500000000200606	安 全	高级工程师	吴苏民
报告审核人	张惠明	0800000000204868	化工工艺	高级工程师	张惠明
过程控制负责人	刘 莉	1700000000100076	化工工艺	高级工程师	刘 莉
技术负责人	施剑波	0800000000102454	化工工艺	高级工程师	施剑波

前 言

苏州富美实植物保护剂有限公司成立于1994年12月29日, 位于苏州工业园区界浦路99号, 注册资金为640万美元, 是一家农药复配分装企业。

公司于2017年04月05日取得《危险化学品经营许可证》, 证书登记编号: 苏(苏)危化经字00293, 有效期至2019年07月30日。根据《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第55号, 第79号修正)、关于贯彻《危险化学品经营许可证管理办法》(苏安监[2012]231号)及《关于加强危险化学品企业和经营许可证安全监督管理工作有关事项的通知》(苏安监督三[2012]16号)等的有关规定, 该企业需要申请延期换领《危险化学品经营许可证》。

根据《危险化学品目录》(2015版), 公司申请经营的危险化学品(RS)- α -氰基-3-苯氧基苄基(SR)-3-(2, 2-二氯乙烯基)-2, 2-二甲基环丙烷羧酸酯(氯氰菊酯)在目录内。公司经营的危险化学品氯氰菊酯储存于危险化学品仓库内。

根据《危险化学品目录》(2015版), 企业不涉及剧毒化学品。

根据《易制爆危险化学品名录》(2017年版), 企业不涉及易制爆危险化学品。

根据《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号, 国务院令第703号修改), 企业未涉及易制毒危险化学品。

根据《国家安监总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三[2011]95号)和《国家安监总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2013〕12号), 公司储存经营的危险化学品不涉及重点监管的危险化学品。

根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》所列辨识标准, 经辨识, 企业生产单元和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。

鉴于带有储存设施经营危险化学品存在多种危险、有害因素, 必须采取相应的安全管理措施、安全要求和安全技术, 依据《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安监总局令第55号, 第79号修正)等国家法律、法规和技术规范标准, 本项目须进行安全评价, 以期达到降低风险、保证经营活动过程中的本质安全, 防止给公司、社会造成生命和重大财产损失。

受苏州富美实植物保护剂有限公司的委托,苏州科信安全评价有限公司承担了该单位的危险化学品经营安全评价工作。苏州科信安全评价有限公司组织相关专业技术人员和评价人员进行项目评价,在认真查验了苏州富美实植物保护剂有限公司提供的相关文件、资料,及对经营场所安全状况进行的检查和评价,提出了相应的建议和对策措施。编制完成了苏州富美实植物保护剂有限公司《危险化学品经营安全评价报告》。

本报告的编制完成,得到了苏州市应急管理局、苏州工业园区安全生产监督管理局的关心和支持,同时得到了苏州富美实植物保护剂有限公司的积极配合,在此,一并表示我们诚挚的感谢!

根据国家安全生产监督管理总局公告2014年13号:《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准(试行)》,本项目S150溶剂油储罐、氯氰菊酯储存区域与外部的安全防护距离40米范围内均不涉及高敏感场所、重要目标和特殊高密度场所,符合要求。

7.11 存在的安全隐患及应进一步采取的对策措施

根据定性定量分析结果、现场安全检查和查验,苏州富美实植物保护剂有限公司的场所布置、分装、贮存、运输等过程也存在一些事故隐患和不足。

对于不符合安全生产条件,以及公司在分装、贮存危险化学品过程中存在事故隐患公司应进一步采取的对策措施和建议见下表。

表7.11 存在事故隐患和应进一步采取的对策措施表

序号	存在问题	安全对策措施	结果	备注
1	叉车未贴检测合格标志	叉车应粘贴检测合格标志	已完成	
2	仓库内消防通道堵塞	保持消防通道畅通	已完成	

评价单位检查人员(签字):

李秀玲



被评价单位主要负责人(签名):

王剑波



根据定性定量分析结果、现场安全检查和查验,苏州富美实植物保护剂有限公司的场所布置、分装、贮存、运输等过程也存在一定的事故隐患和不足。公司应根据存在的安全隐患的风险程度和紧迫程度,加强安全投入,严格安全管理,有计划、有秩序地逐步实现整改和改进,以降低经营、分装、贮存、运输活动过程中的风险。

序号	检查内容	检查要求	检查记录	备注
		期检测检验合格。		
		作业场所是否按照规定要求设置喷淋、洗眼等职业危害防护设施, 配备必要的现场急救用品。	符合	
11	平面布置	企业储存设施之间及与周边重要场所、设施(包括电力架空线等)的安全距离, 是否符合《建筑设计防火规范》GB50016的规定。	符合	
12	建设项目安全审查	原许可证有效期内有新、改、扩建建设项目的, 是否有危险化学品建设项目安全设施竣工验收意见书。	本项目不涉及	
13	危险化学品重大危险源 危险化学品重大危险源	企业是否按照国家总局40号令的规定进行危险化学品重大危险源辨识, 辨识结果是否符合实际情况。	符合	
		构成重大危险源的, 专职安全生产管理人员是否具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历, 或者化工化学类中级以上专业技术职称, 或者危险物品安全类注册安全工程师资格。	不涉及	
		是否按规定建立了重大危险源安全监测监控体系和控制措施。	不涉及	
		是否定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行了检测、检验。	不涉及	
		是否重大危险源中关键装置、重点部位明确了责任人或责任机构, 并定期进行安全检查。	不涉及	
		重大危险源所在场所是否设置了明显的安全警示标志。	不涉及	
		重大危险源的应急管理、登记建档和备案是否符合规定要求。	不涉及	

根据本项目经营安全评价报告结论和安全生产条件评价表检查情况, 苏州富美实植物保护剂有限公司符合申请换领“危险化学品经营许可证”的安全条件。



烷羧酸酯（氯氰菊酯）。储存于公司危险化学品仓库内。

- 5) 公司经营的氯氰菊酯为中等毒产品，氯氰菊酯由扬州市泰祥汽车运输有限公司运输。
- 6) 苏州富美实植物保护剂有限公司所经营的危险化学品无成品油、剧毒化学品，所经营的危险化学品品种不在《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号）所列品种范围。
- 7) 苏州富美实植物保护剂有限公司所经营的危险化学品品种不在《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，经国务院令第703号修改）所列品种范围。
- 8) 根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）名录，本项目不涉及易制爆危险化学品。
- 9) 公司《危险化学品事故应急预案》已在安监部门备案（见附件）。
- 10) 根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），公司不涉及重点监管的危险化学品。
- 11) 根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》所列辨识标准，企业生产单元和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。
- 12) 根据《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第55号，第79号修正）、关于贯彻《危险化学品经营许可证管理办法》有关问题的通知（苏安监〔2012〕231号）和《江苏省危险化学品经营许可证实施细则》所列的基本条件：苏州富美实植物保护剂有限公司符合危险化学品安全经营条件和技术标准的相关要求。
- 13) 评价组对苏州富美实植物保护剂有限公司在危险化学品复配分装储存经营的评价结论是：该公司符合安全生产（经营）要求，具备换领《危险化学品经营许可证》的安全条件。

附件 3

《危险化学品经营许可证》现场核查表（三）

企业名称：苏州富美实植物保护剂有限公司

经营地址：苏州工业园区界浦路 99 号

序号	检查内容	检查要求	检查记录	备注
1	营业执照	企业营业执照注册地址、经营范围与企业实际情况是否相符。	符合	
2	经营许可证	原经营许可证载明内容是否与企业实际情况相符，是否在有效期内。申报内容是否与现状一致。	是	
3	从业人员资质	企业主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书，特种作业人员特种作业操作证书原件是否与提交复印件一致，是否真实有效。	是	
		安全生产教育培训台账是否与提交材料中的相关证明材料一致。现场抽查从业人员培训情况。	是	
4	管理制度和岗位操作规程	安全生产管理制度和岗位操作规程文本是否与提交的目录清单一致。	是	
5	事故应急预案	是否按规定编制危险化学品事故应急预案并定期修订，并在安监部门备案。	是	
		是否配备必要的应急救援器材、设备并符合要求。	是	
6	经营场所	经营场所产权证明载明内容是否与现场相符。租赁场所、设施的，还应有租赁协议。	是	
7	经营管理	是否建立基本的危险化学品购货、销售台帐，向依法取得相关许可的危险化学品单位采购危险化学品。	是	
8		经营剧毒化学品、易制爆化学品的，是否有销售记录。	不涉及	
9		经营的危险化学品是否有化学品安全技术说明书或化学品安全标签。	是	
10		有危险化学品的运输的，是否委托有资质的运输单位承运。	是	



序号	检查内容	检查要求	检查记录	备注
11	安全评价报告	是否按规定每三年一次进行现状安全评价，安全评价报告在安监部门备案。	是	
		出具安全评价报告的安全评价机构及评价报告完成时间	是	
		《安全评价现场检查表》中的不符合项整改完成情况。	已整改	
		评价报告提供的企业周围环境图和平面布置图与现场是否相符。	是	
		评价报告是否对企业的总图布置、储存装置及其安全设施的安全生产条件进行安全评价，有明确评价结论。	是	
		抽查评价报告中《危险化学品经营储存单位安全评价现场检查表》的内容与储存场所现场及设备、设施现状是否符合。	是	
12	安全设施	储存易燃、有毒气体的，是否按照规定设置可燃气体和有毒气体检测报警，剧毒和易燃易爆化学品罐区、库区是否安装液位、温度、压力超限报警设施和气体泄漏检测报警装置、火灾报警系统，液化气体、剧毒液体等重点储罐是否设置紧急切断装置。	不涉及	
		压力容器、特种设备及其安全附件是否按有关规定检测、检验合格，并在检测、检验合格有效期内。	是	
		危险化学品仓库、储罐是否经消防部门批准。	是	
		安全防护类计量器具、防雷防静电设施是否依法定期检测检验合格。	是	
		作业场所是否按照规定要求设置喷淋、洗眼等职业危害防护设施，配备必要的现场急救用品。	是	
13	平面布置	企业储存设施之间及与周边重要场所、设施（包括电力架空线等）的安全距离，是否符合《建筑设计防火规范》GB50016的规定。	是	

序号	检查内容	检查要求	检查记录	备注
14	建设项目安全审查	原许可证有效期内有新、改、扩建建设项目的，是否有危险化学品建设项目安全设施竣工验收意见书。	不涉及	
15	危险化学品重大危险源	企业是否按照国家总局40号令的规定进行危险化学品重大危险源辨识，辨识结果是否符合实际情况。	是	

现场核查意见：


- 1、溶剂油储罐无物料标识，无规范的有限空间警示牌。
- 2、罐区管道无物料名称标识
- 3、储罐区未配备灭火器

核查人员签字：


 


核查时间：2019. 5. 13


被核查企业签字：



专家复核意见：



签字：



日期：

2019.6.15

本检查表适用于对有储存从事危险化学品经营，且储存危险化学品数量未构成重大危险源的经营企业的现场核查。

安监局项目技术性审查会签到表

单位名称	苏州富美实植物保护剂有限公司			
项目名称	危险化学品经营许可证换证评价报告			
技术服务机构或设计单位名称	江苏省兴安科技发展有限公司			
审查内容	安全评价	时间	2019年5月13日	
审查会地点	会议室			
技术性审查专家名单				
姓名	单位名称	职称/职务	本人签名	联系方式
徐28	江苏省农业科学研究所	高工	徐28	15806170583
刘海斌	江苏省农业科学研究所	高工	刘海斌	1377167058
石界珍	江苏省农业科学研究所	高工	石界珍	18706195626
建设单位(建设项目、施工和监理单位) 参加审查会人员名单				
姓名	单位名称	职称/职务	本人签名	联系方式
王利波	苏州富美实植物保护剂有限公司	高工	王利波	13862030423
黄永奇	苏州富美实植物保护剂有限公司	EHS	黄永奇	18913749880
顾利科	苏州富美实植物保护剂有限公司	EHS	顾利科	18626196272

技术服务机构/设计单位参加审查会人员名单					
姓名	技术服务机构/设计单位名称	职务/职称	本人签字	联系方式	
胡晓	苏州科信安全评价有限公司	注册	胡晓	13901572366	
李秀玲	苏州科信安全评价有限公司	注册	李秀玲	18550088677	
安监部门或委托的第三方机构主持审查会人员名单					
姓名	单位名称	职务/职称	本人签字	联系方式	
其他参加审查会人员名单					
姓名	单位名称	职务/职称	本人签字	联系方式	
备注：施工和监理单位参加审查会人员属验收需要时邀请参加。					

专家审查意见表

建设单位：苏州富美实植物保护剂有限公司

专家姓名	石昌雪	单位	江苏省安全生产科学研究院
项目名称	《危险化学品经营许可证换证评价报告》		
专家个人意见： 报告部分： 一、安全评价内容里面应该包括农药复配生产过程的内容 二、经营产品主要原辅材料情况表”里面写乳化剂储存在危化品库，而危险化学品仓库储存情况表”里面没有写储存有乳化剂。 三、未见乳化剂及溶剂油的具体理化特性分析。 四、“2.10.2 安全管理机构及人员配备情况”里面未说明注安配备情况。 五、劳动防护用品和装备 缺防毒口罩 六、6.12 应急管理符合性评价：应急救援组织缺各专业组构成和相应的职责范围 七、应急救援器材配备：未见电气事故应急救援器材配备。 八、平面布置分析里面未分析厂房、仓库及储罐和道路间距的符合性。 九、“7.8 作业条件危险性评价结果汇总表”里面C值取值偏小。 十、《中华人民共和国消防法》（国家主席令第6号，2009年5月1日施行）”应为2019年修订。 十一、《中华人民共和国劳动法》（国家主席令第18号修改，2009年8月27日起施行）”，应为2018年修订。 现场： 一、柴油叉车进入丙类危化品库未戴阻火器。仓库“五距”不符合要求。 二、部分成品露天堆放。 三、配电间门口挡鼠板太低，桥架穿墙孔洞未封堵。 专家签字：石昌雪 2019 年 5 月 13 日			

专家审查意见表

建设单位: 苏州富美实植物保护剂有限公司

专家姓名	施卫东	单位	江苏省安全生产科学研究院
项目名称	《危险化学品经营许可证换证评价 报告》		
专家个人意见： 报告部分： 一、前言里面应该说明企业为农药复配企业，根据《关于贯彻<危险化学品经营许可证管理办法>有关问题的通知》(苏安监〔2012〕231 号)，需要领取经营许可证。 二、“1.2.2 安全评价内容”里面应该包括农药复配生产过程的内容。 三、“表 2.2.2 经营产品主要原辅材料情况表”里面写乳化剂储存在危化品库，而“表 2.5.2-1 危险化学品仓库储存情况表”里面没有写储存有乳化剂。 四、未见乳化剂及溶剂油的具体理化特性分析。 五、“2.10.2 安全管理机构及人员配备情况”里面未说明注安配备情况。 六、“3.2.1 周边环境”里面写“周边建筑和本项目的建构筑物之间已远远超过安全防火间距”，但是未见具体分析。 七、未说明防雷检测日期等。 八、平面布置分析里面未分析厂房、仓库及储罐和道路间距的符合性。 九、“7.8 作业条件危险性评价结果汇总表”里面 C 值取值偏小。 十、10.1 “1）《中华人民共和国消防法》（国家主席令第 6 号，2009 年 5 月 1 日施行）”应为 2019 年修订。 十一、10.1 “2）《中华人民共和国劳动法》（国家主席令第 18 号修改，2009 年 8 月 27 日起施行）”，应为 2018 年修订。 现场： 一、现场有压缩空气储气罐(压力容器)，报告中未提及。 二、柴油叉车进入丙类危化品库未戴阻火器。仓库“五距”不符合要求。 三、丙类仓库泄漏吸附材料太少，不足以吸附一桶的泄漏量。			

四、部分成品露天堆放。

五、配电间门口挡鼠板太低，桥架穿墙孔洞未封堵。

六、车间内堆放物料太多。部分物料堆高超过 3 米。

七、车间洗眼器水压太小。

八、溶剂油储罐无物料标识，无规范的有限空间警示牌。罐区管道无物料名称标识。

专家签字: 

2019年5月13日

专家审查意见表

建设单位：苏州富美实植物保护剂有限公司

专家姓名	刘海南	单位	江苏大学
项目名称	《危险化学品经营安全评价换证报告》		
专家个人意见： 1、P7 1) 贯彻“安全第一、预防为主”的方针，缺“综合治理”； 2、P7 1.2 安全评价对象和范围：未见“对象”内容部分； 3、P8 1.3 评价单元建议增加： 3.1 危险化学品的运输（物流过程） 如：入库、出库发放等等； 3.2 危险化学品的处置等等； 4、企业安全管理网络没有“到岗位或者班组”； 5、劳动防护用品和装备 缺防毒口罩； 6、P37--38 消防电气及安全设施： 6. 甲、乙类物品库房设置的电瓶车、叉车应是防爆型的,无此项？ 8. 危险化学品仓库应设有消防、治安报警装置。有对外报警、联络的通讯设备，无此项？ 15. 有毒、有害工作场所，配置必要的现场急救用品，冲洗设备(如淋洗器、洗眼器等) 配备了洗眼器无。 7、P40 7.1 12. 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备 不涉及？ 7.2 15.安全阀附件正常投入使用 应该为：安全阀、爆破片等安全附件正常使用。			

8、6.4.1 安全生产（经营）管理网络： 主要安全负责人负责日常安全管理工作。专职安全员管理员负责什么？安全管理网络定期召开安全生产经营管理会议，研究决定安全管理工作。应该为：安委会组织召开；

9、6.4.2 检查结论：

苏州富美实植物保护剂有限公司...设置了安全生产管理机构——安全管理部门？
部门名称是什么？安全环保部还是安全部？

10、6.5.1 安全生产责任制情况：

10.1 主要负责人安全生产责任制 检查情况应该是：与当地应急管理部门签订责任书；

10.2 其他的检查情况不符合企业情况。应该是：主要负责人与下一级负责人、部门签订责任书，部门与下属班组、员工签订责任书。

11、 6.5.2 检查结论：建议改为：企业与各部门、岗位、人员每年签订了安全生产责任书并一式两份，其中企业和员工各执一份。责任书明确了每位从业人员的安全生产的责、权、利，符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第 55 号）的要求。

12、表 6.6.1 安全生产管理制度执行情况检查表

12.1 安全生产费用提取及管理制度：查验情况：16 年至 19 年 3 年均按照法律法规要求标准进行提取，财务有存档记录。应该把那一条的法律法规名称表达清楚，财务记录的名称是什么？

12.2 部门、班组安全活动管理制度 班组每月不少于 2 次，管理部门安全活动没有描述。

12.3 法律法规、及其他要求的管理制度：安全部负责随时相关安全生产、职业健康、消防、交通安全有关的法律法规及其他要求的收集、组织适用性评价及存档工作。安全

环保部组织相关部门进行适用性评价，并形成评成评价报告，报总经理批准后下发相关部门执行。多了一个“安”字；

这里是安全部和安全环保部，究竟是哪个？法律法规等获取不应该是就一个安全部，其他各部门也要获取的。

12.4 安全生产管理制度及操作规程评审和修订制度 评审的频次：一般是 3 年。

12.5 安全检查管理制度：综合检查、节假日检查、专业检查、季节性检查、日常检查、有机茶记录。缺：专家组检查。

12.6 EHS 培训教育管理制度：新员工三级安全教育卡完整，有教育内容、书面考试试卷。培训内容、时间是否符合安监总局 3 号令？

13、6.12 应急管理符合性评价：应急救援组织缺各专业组构成和相应的职责范围；

14、应急救援器材配备：未见电气事故应急救援器材配备；

15、6.12.6 事故演练情况表：事故演练情况和查验情况不对称；

16、现在企业不使用、生产乙类化学品，建议在评价报告中做个说明；


现场检查：

17、储罐区二个储罐顶未见设置踢脚板；没有标注设备名称、设置“毒物周知卡”和“受限空间告知牌”（包括纯净水储罐）；管道未标物料名称；

18、储罐区未配备灭火器；

19、植物油营养剂车间钢直梯护笼高于规范 GB4053.1-2 规定（2100--3000，现场检测 4000,）

签 字：



2019 年 5 月 13 日

苏州富美实植物保护剂有限公司换领危险化学品经营许可证项目

《安全现状评价报告》专家审查意见修改记录表

专家 施卫东 审查意见修改对照表

对《安全现状评价报告》的意见		
序号	专家要求修改内容	修改后
1	前言里面应该说明企业为农药复配企业，根据《关于贯彻〈危险化学品经营许可证管理办法〉有关问题的通知》（苏安监〔2012〕231号），需要领取经营许可证	已补充（P1）
2	“1.2.2 安全评价内容”里面应该包括农药复配生产过程的内容	已补充（P8）
3	“表2.2.2 经营产品主要原辅材料情况表”里面写乳化剂储存在危化品库，而“表2.5.2-1 危险化学品仓库储存情况表”里面没有写储存有乳化剂	已补充（P15）
4	未见乳化剂及溶剂油的具体理化特性分析	见附件
5	“2.10.2 安全管理机构及人员配备情况”里面未说明注安配备情况	已补充（P22）
6	“3.2.1 周边环境”里面写“周边建筑和本项目的建构筑物之间已远远超过安全防火间距”，但是未见具体分析	已补充（P24）
7	未说明防雷检测日期等	已补充（P37）
8	平面布置分析里面未分析厂房、仓库及储罐和道路间距的符合性	已补充（P66）
9	“7.8作业条件危险性评价结果汇总表”里面C值取值偏小	已补充（P75）
10	10.1 “1）《中华人民共和国消防法》（国家主席令第6号，2009年5月1日施行）”应为2019年修订	已修改（P88）
11	10.1 “2）《中华人民共和国劳动法》（国家主席令第18号修改，2009年8月27日起施行）”，应为2018年修订	已修改（P88）
12	现场有压缩空气储气罐（压力容器），报告中未提及	已补充（P18）
13	柴油叉车进入丙类危化品库未戴阻火器。仓库“五距”不符合要求	已整改
14	丙类仓库泄漏吸附材料太少，不足以吸附一桶的泄漏量	
15	部分成品露天堆放	
16	配电间门口挡鼠板太低，桥架穿墙孔洞未封堵	
17	车间内堆放物料太多。部分物料堆高超过3米	

18	车间洗眼器水压太小	
19	溶剂油储罐无物料标识，无规范的有限空间警示牌。罐区管道无物料名称标识。	

专家 刘海南 审查意见修改对照表

对《安全现状评价报告》的意见		
序号	专家要求修改内容	修改后
1	1、P7 1) 贯彻“安全第一、预防为主”的方针，缺“综合治理”	已补充（P7）
2	P7 1.2 安全评价对象和范围：未见“对象”内容部分	已修改（P7）
3	P8 1.3 评价单元建议增加： 3.1危险化学品的运输（物流过程）如：入库、出库发放等等； 3.2危险化学品的处置等等	已补充（P7）
4	企业安全管理网络没有“到岗位或者班组”	已完成（P22）
5	劳动防护用品和装备 缺防毒口罩	已补充（P21）
6	P37--38 消防电气及安全设施：6甲、乙类物品库房设置的电瓶车、叉车应是防爆型的，无此项？8危险化学品仓库应设有消防、治安报警装置。有对外报警、联络的通讯设备，无此项？15有毒、有害工作场所，配置必要的现场急救用品，冲洗设备（如淋洗器、洗眼器等）配备了洗眼器无	已修改（P38）
7	P40 7.1 12. 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备 不涉及？ 7.2 15. 安全阀附件正常投入使用应该为：安全阀、爆破片等安全附件正常使用。	已修改（P40）
8	6.4.1 安全生产（经营）管理网络：主要安全负责人负责日常安全管理工作。专职安全员管理员负责什么？安全管理网络定期召开安全生产经营管理会议，研究决定安全管理工作。应该为：安委会组织召开；	已修改（P49）
9	6.4.2 检查结论：苏州富美实植物保护剂有限公司... 设置了安全生产管理机构——安全管理部门？部门名称是什么？安全环保部还是安全部？	已修改（P49）
10	6.5.1 安全生产责任制情况：10.1主要负责人安全生产责任制检查情况应该是：与当地应急管理部门签订责任书；10.2其他的检查情况不符合企业情况。应该是：主要负责人与下一级负责人、部门签订责任书，部门与下属班组、员工签订责任书。	已修改（P50）

11	6.5.2 检查结论：建议改为：企业与各部门、岗位、人员每年签订了安全生产责任书并一式两份，其中企业和员工各执一份。责任书明确了每位从业人员的安全生产的责、权、利，符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第55号）的要求。	已修改（P50）
12	表6.6.1 安全生产管理制度执行情况检查表 12.1安全生产费用提取及管理制度：查验情况：16年至19年3年均按照法律法规要求标准进行提取，财务有存档记录。应该把那一条的法律法规名称表达清楚，财务记录的名称是什么？ 12.2部门、班组安全活动管理制度 班组每月不少于2次，管理部门安全活动没有描述。12.3法律法规、及其他要求的管理制度：安全部负责随时相关安全生产、职业健康、消防、交通安全有关的法律法规及其他要求的收集、组织适用性评价及存档工作。安全环保部组织相关部门进行适用性评价，并形成评成评价报告，报总经理批准后下发相关部门执行。多了一个“安”字；这里是安全部和安全环保部，究竟是哪个？法律法规等获取不应该是就一个安全部，其他各部门也要获取的。12.4安全生产管理制度及操作规程评审和修订制度 评审的频次：一般是3年。12.5安全检查管理制度：综合检查、节假日检查、专业检查、季节性检查、日常检查、有记录。缺：专家组检查。12.6EHS培训教育管理制度：新员工三级安全教育卡完整，有教育内容、书面考试试卷。培训内容、时间是否符合安监总局3号令？	已修改（P51）
13	6.12 应急管理符合性评价：应急救援组织缺各专业组构成和相应的职责范围	已补充（P60）
14	应急救援器材配备：未见电气事故应急救援器材配备	已补充（P63）
15	6.12.6 事故演练情况表：事故演练情况和查验情况不对称	已修改（P64）
16	现在企业不使用、生产乙类化学品，建议在评价报告中做个说明；	已补充（P1）
17	储罐区二个储罐顶未见设置踢脚板；没有标注设备名称、设置“毒物周知卡”和“受限空间告知牌”（包括纯净水储罐）；管道未标物料名称	已完成
18	储罐区未配备灭火器	
19	植物油营养剂车间钢直梯护笼高于规范GB4053.1-2规定（2100--3000，现场检测4000，）	

专家 石昌雪 审查意见修改对照表

对《安全现状评价报告》的意见		
序号	专家要求修改内容	修改后
1	安全评价内容里面应该包括农药复配生产过程的内容	已补充（P8）
2	经营产品主要原辅材料情况表”里面写乳化剂储存在危化品库，而危险化学品仓库储存情况表”里面没有写储存有乳化剂	已补充（P15）


3	未见乳化剂及溶剂油的具体理化特性分析	见附件
4	“2.10.2 安全管理机构及人员配备情况”里面未说明注安配备情况	已补充（P22）
5	劳动防护用品和装备 缺防毒口罩	已补充（P21）
6	6.12 应急管理符合性评价：应急救援组织缺各专业组构成和相应的职责范围	已补充（P60）
7	应急救援器材配备：未见电气事故应急救援器材配备	已补充（P75）
8	“7.8作业条件危险性评价结果汇总表”里面C值取值偏小	已补充（P63）
9	《中华人民共和国消防法》（国家主席令第6号，2009年5月1日施行）”应为2019年修订	已修改（P88）
10	1《中华人民共和国劳动法》（国家主席令第18号修改，2009年8月27日起施行）”，应为2018年修订	已修改（P88）
11	柴油叉车进入丙类危化品库未戴阻火器。仓库“五距”不符合要求	已整改
13	部分成品露天堆放	
14	配电间门口挡鼠板太低，桥架穿墙孔洞未封堵	



苏州科信安全评价有限公司



苏州富美实植物保护剂有限公司

安全评价现场隐患整改记录

序号	现场问题	采取的对策措施和建议	整改后
1	仓库“五距”不符合要求	仓库已按要求整改	
2	柴油叉车进入丙类危化品库未戴阻火器	叉车进入丙类危化品库增设阻火器	叉车进入丙类危化品库已增设阻火器
3	丙类仓库泄漏吸附材料太少,不足以吸附一桶的泄漏量	增加吸附材料备用量	
4	部分成品露天堆放	部分露天堆放的成品进行清理	部分露天堆放的成品已进行清理
5	车间洗眼器水压太小	保证水压	清理了洗眼器出水口滤网杂物

序号	现场问题	采取的对策措施和建议	整改后
6	溶剂油储罐无物料标识, 无规范的有限空间警示牌。罐区管道无物料名称标识。	增设物料名称, 规范有限空间警示牌, 管道标记物料名称	
7	储罐区二个储罐顶未见设置踢脚板	储罐区二个储罐顶设置踢脚板	
8	储罐区未配备灭火器	储罐区增设灭火器	

苏州富美实植物保护剂有限公司

二〇一九年六月十二日

现场检查照片

