

中国石油天然气股份有限公司

江苏苏州江乾路加油站

安全现状评价报告

被评价单位主要负责人：陈大振

被评价单位经办人：丁少娟

被评价单位联系电话：18915588319



(被评价单位公章)

二〇二五年七月

文件号：QMSKX-C08/XZPJ

编号：250425

秘级：秘密

中国石油天然气股份有限公司

江苏苏州江乾路加油站

安全现状评价报告

评价机构名称：苏州科信安全评价有限公司

Suzhou Kexin Safety Evaluation Co., Ltd

资质证书编号：APJ-（苏）-007

法定代表人：施剑波

技术负责人：池忠东

评价负责人：王帅



二〇二五年七月



安全评价机构 资质证书

(副 本) (1-1)

统一社会信用代码: 91320508762402620J

机构名称: 苏州科信安全评价有限公司

办公地址: 苏州市东环路657号创智赢家商务中心B座501室-513室

法定代表人: 施剑波

证书编号: APJ-(苏)-007

首次发证: 2025年03月03日

有效期至: 2030年03月02日

业务范围: 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业

仅限中国石油天然气股份有限公司江苏苏州江乾路加油站
安全现状评价报告使用, 复印无效

(发证机关盖章)

2025年03月03日

安全评价检测检验机构从业告知书

江苏省应急管理厅（局）危险化学品安全监管处

我单位承接了 中国石化天然气股份有限 公司 业主名称 / 二 向安全生产检测检验机构，拟于近期开展技术服务活动，现就相关规定有关信息告知如下。

机构名称：苏州科信安全评价有限公司

机构资质证书编号：APF(苏)007

办公地址/样品接收地址：江苏省苏州市姑苏区苏州市东环路657号御景园6楼601室

法定代表人：周立波

联系人：胡爱

联系电话：13601572306

*资质证书：中国石化天然气股份有限公司江苏苏州天然气储运站安全评价资质

*资质地址：江苏省苏州市姑苏区

*资质证书编号：苏州市姑苏区城北东路616号

*资质经营范围：危险化学品/加油站/汽车、摩托车、蓄电池和锂电池及特种设备/机动车燃油系统

*资质地址：王昀

*资质证书有效期：1年

*资质有效期截止日期（续展有效期）时间：2025-05-09

机构资质公开网址：www.cclxa.com

联系电话：2351005



项目组成员、专业及工作任务

姓名		工作任务		操作
1	王昀	化工工艺	评价建设	删除
2	胡爱	化工工艺	工艺分析	删除
3	周立波	电气	电气危险分析	删除
4	刘敏强	化工机械	危险有害因素辨识	删除
5	杨杰明	安全	报告编制	删除
6	潘经彬	消防	消防、安全设施分析和设计	删除



附件：
附件上传到此处，或点击下方
请上传 大小不超过 1024M 格式为 doc、docx、pdf、xls、
xlsx、xlsx、zip、jpg、png 附件

附件日期：2025-05-26

中国石油天然气股份有限公司
江苏苏州江乾路加油站安全现状评价
评价人员

姓名	组内职务	职称	专业特长	资格证书编号及评价师级别	从业年限	本人签字
----	------	----	------	--------------	------	------

项目组成员

王 帅	组长	高级工程师 注册安全工程师	化工工艺	1800000000200407	12	王帅
洪 涛	组员	高级工程师 注册安全工程师	化工工艺	1100000000202170	20	洪涛
吴 洪	组员	高级工程师 注册安全工程师	电 气	0800000000303946	20	吴洪
刘俊园	组员	注册安全工程师	化工机械	2021100463200000 3050	10	刘俊园
杨杰卿	组员	注册安全工程师	安 全	1700000000300858	15	杨杰卿
季栋彬	组员	注册安全工程师	自动化	0332024103200000 3706	11	季栋彬

编制人员

王 帅	组长	高级工程师 注册安全工程师	化工工艺	1800000000200407	12	王帅
杨杰卿	组员	注册安全工程师	安 全	1700000000300858	14	杨杰卿

内部审核人

韩叶坤	——	注册安全工程师	安 全	2021100463200000 3102	10	韩叶坤
-----	----	---------	-----	--------------------------	----	-----

技术负责人

池忠东	——	高级工程师	安 全	1200000000100157	17	池忠东
-----	----	-------	-----	------------------	----	-----

过程控制负责人

何 清	——	注册安全工程师	安 全	1700000000300755	11	何清
-----	----	---------	-----	------------------	----	----

前 言

中国石油天然气股份有限公司江苏苏州江乾路加油站（以下简称江乾路加油站）成立于2015年06月29日，注册地址位于苏州市姑苏区城北东路638号，负责人陈大振。江乾路加油站于2023年3月变更了法人，现有《危险化学品经营许可证》证书编号为苏（苏）危化经字00464，有效期至2022年9月29日至2025年9月28日，许可经营范围为成品油：汽油、柴油（30立方米汽油储罐3座，30立方米柴油储罐1座，加油机4台）。该加油站取得危化经营许可证三年来，已建安全设施运行正常，未发生过事故，根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令591号，按照国务院令645号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，2015年5月27日，79号令修改）、“关于贯彻《危险化学品经营许可证管理办法》有关问题的通知”（苏安监〔2012〕231号）、《关于加强危险化学品建设项目和经营许可安全监督管理工作有关事项的通知》（苏安监督三〔2012〕16号），特申请到期换证。

江乾路加油站营业执照、国有土地使用证、不动产权证的地址与加油站经营地址一致。站内建有站房一座、罩棚一座、水封井一座、加油岛四座。加油站现设有30m³汽油罐3座、30m³柴油罐1座，油罐为车道罐，设置有一次、二次、三次油气回收装置，采用双层管线。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）加油站等级划分规定，该加油站油罐容积为120m³，属于二级加油站。江乾路加油站已通过三级安全生产标准化，近三年未发生过安全事故。

江乾路加油站在经营过程中，销售、储存汽油，存在着火灾、其他爆炸、车辆伤害、中毒和窒息、物体打击、高处坠落、触电、坍塌、机械伤害、其他伤害和自然灾害等危险有害因素。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）文关于对危险化工工艺的辨识，本企业为加油站的充装经营，不属于“116号文”和“3号文”文件内定义的重点监管的危险化

学工艺。

重点监管化学品的说明：根据国家安全监管总局关于公布《首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管〔2011〕95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）文，本企业涉及重点监管的危险化学品汽油。

关于高危储罐的说明：根据《关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》（苏安监〔2009〕109号）文件的要求，本企业汽油储罐属于高危储罐。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部工业和信息化部公安部交通运输部公告2020年第1号），本企业涉及特别管控危化品有：汽油。

鉴于危险化学品的经营存在多种危险、有害因素，必须采取相应的安全管理措施、安全要求和安全技术，依据国家法律、法规和技术规范标准，该加油站必须进行危险化学品经营的安全评价，以期达到降低风险、保证经营活动过程中的本质安全，防止给公司、社会造成生命和重大财产损失。

受江乾路加油站的委托，苏州科信安全评价有限公司承担了该加油站的危险化学品经营安全评价工作。

苏州科信安全评价有限公司在组织相关专业技术和安全评价人员进行项目评价工作的同时，对江乾路加油站经营活动过程进行了查验和检查，对其目前的经营状况，提出了相应的意见、建议和对策措施。在认真查验了该单位提供的相关文件、资料的基础上，同时对该加油站的经营现场安全状况进行勘查之后，编写了《中国石油天然气股份有限公司江苏苏州江乾路加油站安全现状评价报告》。

本报告的编制完成，得到了江乾路加油站的积极配合，在此表示我们诚挚的感谢！

目 录

前 言	1
目 录	3
第 1 章 安全评价目的和依据	5
1.1 安全评价目的	5
1.2 安全评价依据	5
1.3 安全评价对象和范围	11
1.4 安全评价的步骤和程序	12
第 2 章 经营单位基本情况	14
2.1 经营单位基本情况表	14
2.2 申请经营危险化学品情况	15
2.3 项目所在社会环境	15
2.4 周围环境及交通状况	17
2.5 总平面布置和主要建构筑物	17
2.6 本企业储存经营危险化学品情况	18
2.7 工艺流程	18
2.8 本企业主要设备设施	21
2.9 建设项目采用（取）的安全设施情况	21
2.10 公用工程	24
2.11 安全管理	26
2.12 危险化学品的理化性能指标和包装、贮运要求	28
第 3 章 危险、有害因素辨识	29
3.1 经营危险化学品的危险特性	29
3.2 自然条件的危险、有害因素分析	32
3.3 周边环境与总图危险性分析	32
3.4 设备设施的危险、有害性分析	39
3.5 作业过程中危险有害因素分析	40
3.6 消防及给排水的危险有害因素分析	41
3.7 电气的危险有害因素分析	42
3.8 人员及安全管理危险有害因素分析	43
3.9 其他危险有害因素分析	43
3.10 危险化学品重大危险源辨识	45
第 4 章 加油站安全评价现场检查表	47
4.1 安全检查表方法简介	47
4.2 加油站安全现场检查表	47
第 5 章 作业条件危险性方法（LEC）评价	69
5.1 分析方法简述	69
5.2 取值与计算方法	69
5.3 评价内容	70

5.4	评价结果	70
5.5	评价小结	71
第 6 章	经营单位情况分析评价	72
6.1	经营单位基本情况分析评价	72
6.2	安全管理制度安全管理组织分析评价	72
6.3	人员安全素质分析评价	72
6.4	经营场所分析评价	73
6.5	前次领证后新、改、扩情况的说明	73
第 7 章	申请危险化学品经营许可证应具备的安全条件评价	74
7.1	申报品种	74
7.2	申领危险化学品经营许可证安全条件检查表	74
7.3	化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患检查	77
第 8 章	安全对策措施	80
8.1	安全管理方面的对策措施	80
8.2	总图布置方面的对策措施	82
8.3	工艺及设施方面的对策措施	82
8.4	消防与电气安全方面的对策措施	83
8.5	事故应急救援措施和器材、设备	84
8.6	重点监管危险化学品的对策措施	88
第 9 章	整改情况复查	91
第 10 章	评价结论	92
10.1	安全检查表检查情况	92
10.2	评价结论	92
第 11 章	附图	94
第 12 章	附件	97


第9章 整改情况复查

根据江乾路加油站提供的资料查验、评价人员现场检查，同时对照危险化学品管理方面的安全技术规程和要求，对公司存在的问题提出了改进和整改要求，整改情况见下表：

表9 整改情况复查表

序号	存在问题	整改要求	复查结果	备注
1	通气管警示标志掉落	加油区警示标志应规范设置，并定期维护保养	已整改	
2	配电间挡鼠板未正确使用	配电间挡鼠板应正确投入使用	已整改	

评价单位检查人员（签字）





被评价单位主要负责人（签字）





- 8) 经辨识,该加油站储存经营的危险化学品未列入《易制爆化学品名录》中;
- 9) 加油站已编制《生产安全事故应急预案》并取得备案通知书;
- 10) 根据《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第55号)、“关于贯彻《危险化学品经营许可证管理办法》有关问题的通知”(苏安监(2012)231号)、《关于加强危险化学品建设项目和经营许可证安全监督管理工作有关事项的通知》(苏安监督三(2012)16号)所列的基本要求,中国石油天然气股份有限公司江苏苏州江乾路加油站危险化学品经营资质符合安全经营条件和技术标准的相关要求;
- 11) 评价组对中国石油天然气股份有限公司江苏苏州江乾路加油站危险化学品经营安全评价结论是:符合安全生产(经营)条件要求。

